Tagesbericht vom
**31. August 2018**

Projekt im September 2018
**Bestandserhaltung Pfarrhaus + Nebengebäude Martinsdorf**

Landeshauptstadt
München
**Referat für**
**Bildung und Sport**

**Fachschule für Bautechnik**
**Meisterschule für das Bauhandwerk**

**Freitag, 31. August 2018**

Nach dem Frühstück, welches wie üblich um 7.30 Uhr stattfand, wurde gleich mit der Einführung in die Schadenskartierung durch die beiden Restauratorinnen Henriette und Heike begonnen. Dazu wurde zunächst an jeden Schüler ein Geheft mit Grundlagen und Beispielen verteilt und man begutachtete das Backhaus. Henriette erklärte, dass, bevor man die Schäden aufnimmt, zunächst die Materialien betrachtet und nach Möglichkeit auch gleich bestimmt werden sollten.
Erst danach macht man sich daran, die einzelnen Wände oder vielleicht sogar nur Wandabschnitte zu kartieren. Dazu macht man erst ein schwarz-weißes Foto des Objekts oder zeichnet es auf und dann werden mit bunten Farben die verschiedenen Schäden, Bewüchse, Fehlstellen usw. eingezeichnet und ggf. benannt.
Es wird im Denkmalschutz versucht, eine einheitliche Definition aus Farben und Symbolen beizubehalten, damit alle Bestandsaufnahmen gleich sind und von jedem Fachmann / -frau gelesen werden können.
Also war die erste Aufgabe der Schüler, für unsere Baustelle einen Index zu erstellen, an den sich jede Gruppe halten musste. Danach haben immer 2 Schüler zusammen jeweils eine Außenwand und danach diese Wand auf der Innenseite kartiert. An der Südwand des Backhauses sondierte man durch ein Loch, das gegraben wurde, wie tief es in das anstehende Gelände einband. Dadurch konnte man dann Erkenntnisse gewinnen warum die Wand das vorgefundene Schadensbild aufweist und den gemessenen Feuchtegehalt interpretieren.
Bei dieser Arbeit, bei der natürlich jede Menge Fragen zu beantworten waren, fand man die beiden Restauratorinnen ständig in Bewegung, bei jeder Gruppe, mal hier mal da.
Erst nach der Kartierung wird dann versucht, die Ursachen für die jeweiligen Schäden zu erklären. Dabei müssen sich die Restauratoren auch oft selbst wieder an Fachleute wie Statiker, Geologen oder chemische Labore wenden, um wirklich gesicherte Erkenntnisse zu bekommen.
Oft ist es im Außenbereich notwendig oder sogar Pflicht, mit Archäologen zusammen zu arbeiten, vor allem wenn es sich um Kirchen oder Kirchenburgen handelt und man auf alte Friedhöfe und damit auf Knochenreste stößt.
Nach der Erfassung der Wände wurden die verschalte Holzbalkendecke und der Walmdachstuhl kartiert. Einige Schüler und auch die beiden Denkmalpflegerinnen untersuchten und erfassten auch noch die schadhafte Südwand des Pfarrhauses von außen.
Da die beiden Fachfrauen an diesem Abend noch abreisen mussten, wurde kurz vor Feierabend noch eine kurze Abschlussbesprechung abgehalten, die dann in eine angeregte Diskussion über die Veränderung des Alltagslebens in Siebenbürgen mündete. Schließlich reisten die beiden um ca. 17.30 Uhr ab.
Kurz vor dem Abendessen besuchte dann die ganze Gruppe Karl, einen Siebenbürger-Sachsen, der zwar in Deutschland lebt, aber über große Teile des Jahres sich sein Anwesen zusammen mit seiner Familie in Martinsdorf wieder herrichtet. Er bat um fachkundige Ratschläge für den Erhalt seines total schiefstehenden Heustadels. Auch dieser kurze Ausflug fand reges Interesse bei den Schülern und es wurden einige Möglichkeiten zur Reparatur erörtert.
Um 19.00 Uhr ging es dann wie üblich zum Abendessen und der Abend klang am Lagerfeuer aus.
(A.H.)

Tagesbericht vom
**31. August 2018**

Projekt im September 2018
**Bestandserhaltung Pfarrhaus + Nebengebäude Martinsdorf**

Landeshauptstadt
München
**Referat für**
**Bildung und Sport**

**Fachschule für Bautechnik**
**Meisterschule für das Bauhandwerk**

Tagesbericht vom
**31. August 2018**

Projekt im September 2018
**Bestandserhaltung Pfarrhaus + Nebengebäude Martinsdorf**

Landeshauptstadt
München
**Referat für**
**Bildung und Sport**

**Fachschule für Bautechnik**
**Meisterschule für das Bauhandwerk**

Tagesbericht vom
**31. August 2018**

Projekt im September 2018
**Bestandserhaltung Pfarrhaus + Nebengebäude Martinsdorf**

Landeshauptstadt
München
**Referat für**
**Bildung und Sport**

**Fachschule für Bautechnik**
**Meisterschule für das Bauhandwerk**