

Projekt im September 2018  
**Bestandserhaltung Pfarrhaus +  
Nebengebäude Martinsdorf**

**Fachschule für Bautechnik  
Meisterschule für das Bauhandwerk**

**Dienstag, 11. September 2018**

Langsam geht's dem Ende zu:

Am Dienstag wurde begonnen, das Dach des Backhauses einzudecken. Ein Walmdach einzudecken ist eine aufwändige Sache, da an den Graten alle Dachziegel schräg geschnitten werden müssen. Noch schwieriger ist es mit den zur Verfügung stehenden alten, relativ brüchigen, verwundenen Platten, die dazu auch noch unterschiedliche Breiten haben.

Trotzdem schaffte man es, die Rückseite und die zwei Walme einzudecken, die Grate einzuschneiden und sogar die Gratreiter mit Kalkmörtel aufzumauern. Und so blieb am Feierabend nur noch eine Dachseite für den nächsten Tag übrig.

Das Führungsteam mit Michael, Luggi, Bernd und Andreas hatten in Hermannstadt am Vormittag einen Termin bei Professor Niedermeier vom Denkmalschutz und Frau István von der Stiftung Kirchenburgen (Referentin für Fachtourismus) bekommen um einige grundsätzliche Dinge für eine denkmalschutzgerechte Sanierung der Martinsdorfer Anlage zu klären.

Es war ein sehr informatives und konstruktives Gespräch, das wieder etwas mehr Klarheit in den Ablauf der Sanierungsmaßnahme brachte und nötige oder auch nicht erwünschte Arbeitsschritte umschrieb.

Nach dem Gespräch wurde Antonia, eine weitere Besucherin, vom Flughafen abholt, die die restlichen drei Tage in Martinsdorf verbrachte.

Die Fahrt zurück führte über Holzmengen (Hosman). Dort besichtigte man die dortige Kirchenburg, den Wehrturm und das im ehemaligen Pfarrhaus eingerichtete, kleine Heimatmuseum sowie das ehemalige Schul- und Kindergartengebäude.

Ein Anruf der arbeitenden Schüler in Martinsdorf informierte über die überraschende Anwesenheit von Frau Postăvaru mit zwei Mitarbeitern von der Denkmalschutzbehörde in Bukarest. Deswegen wurde der Besuch in Holzmengen abrupt abgebrochen und so schnell wie möglich nach Martinsdorf zurückgefahren.

Auch dieser Besuch und die Begehung brachte wieder mehr Klarheit in die Möglichkeiten bzw. Unmöglichkeiten und die richtige und erwünschte Vorgehensweise bei einer denkmalschutzgerechten Sanierung. (A.H.)

Tagesbericht vom  
**11. September 2018**

Projekt im September 2018  
**Bestandserhaltung Pfarrhaus +  
Nebengebäude Martinsdorf**



Landeshauptstadt  
München  
**Referat für  
Bildung und Sport**

**Fachschule für Bautechnik  
Meisterschule für das Bauhandwerk**



Tagesbericht vom  
**11. September 2018**

Projekt im September 2018  
**Bestandserhaltung Pfarrhaus +  
Nebengebäude Martinsdorf**



Landeshauptstadt  
München  
**Referat für  
Bildung und Sport**

**Fachschule für Bautechnik  
Meisterschule für das Bauhandwerk**



Tagesbericht vom  
**11. September 2018**

Projekt im September 2018  
**Bestandserhaltung Pfarrhaus +  
Nebengebäude Martinsdorf**



Landeshauptstadt  
München  
**Referat für  
Bildung und Sport**

**Fachschule für Bautechnik  
Meisterschule für das Bauhandwerk**

Holz mengen:

